

**Прайс-лист на техническое освидетельствование и ремонт кассетных подшипников
производства ООО "ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания"**

на 4 квартал 2020 года

Номенклатура	Цена ремонта одного подшипника, у.е. без НДС	Стоимость технического освидетельствования одного подшипника, у.е. без НДС				
		Место передачи/выдачи подшипников в/из ремонта				
		склад ООО "ЕПК-Бренко Подшипниковая компания" г. Саратов	филиал ООО "ТД ЕПК" г. Волжский	филиал ООО "ТД ЕПК" г. Самара	филиал ООО "ТД ЕПК" г. Москва	филиал ООО "ТД ЕПК" г. Омск*
RUM6S26A/H (130x230x150)	175,00	10,00	12,00	12,00	13,00	17,00
RUM6S26B/M (130x230x150)	175,00					
RUM6S26C/M (130x230x150)	175,00					
RUM6L26A/H (130x250x160)	175,00					
RUM6L26B/H (130x250x160)	175,00					
RUM6L26C/M (130x250x160)	175,00					
RUM226B1/H (150x250x160)	160,00					
RUM226B2/H (150x250x160)	160,00					

*Стоимость технического освидетельствования при выборе местом передачи/получения подшипников филиала ООО «ТД ЕПК» в г. Омске указана при передаче партии подшипников не менее 416 шт. При передаче для освидетельствования и ремонта меньшего количества подшипников, стоимость будет рассчитываться дополнительно.

Генеральный директор
ООО "ЕПК-Бренко Подшипниковая Компания"



Исполнительный директор
ООО "УК ЕПК"



С.В. Сологубов