

Учебный план

Наименование профессии: **Сверловщик**

Квалификация: 2-3 разряд

Срок обучения: 3 месяца

Код профессии: 18355

№	Наименование раздела	Всего часов	Из них		Форма аттестации
			Теоретическое обучение	Практические занятия	
1	Подготовка рабочей профессии раскатчик, занятый на горячих работах	472	40	432	
2	Квалификационный экзамен	8	2	6	Квалификационный экзамен
Всего:		480	42	438	

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО

Наименование тем	Кол-во часов
1 Политика предприятия в области качества	2
2 Материаловедение	4
3 Чтение чертежей	4
4 Допуски и технические измерения	4
5 Методы статические управления процессами (SPC)	4
6 Основные сведения по организации и экономике производства	2
7 Охрана труда и техника безопасности, оказание первой доврачебной помощи, противопожарные мероприятия, электробезопасность	6
8 Основы резания металлов и режущий инструмент	6
9 Устройство и эксплуатация сверлильных станков	6
10 Технология обработки деталей на сверлильных станках	8
Итого:	46

Тематический план и программа производственного обучения

Темы	Кол-во часов
1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. Оказание первой доврачебной помощи. Ознакомление с производством выпускаемых деталей подшипников в подразделении	16
2 Контроль качества изготавливаемых деталей	46
3 Освоение приемов управления станком, подготовка станка к работе и уход за ним	50
4 Изучение операций, выполняемых сверловщиком 2-3-го разряда	160
5 Самостоятельное выполнение токарных работ сложностью 2-3-го разряда токаря	160
6 Квалификационный экзамен	6
Итого	438